

ANEXO

FICHA LOTO. MADE AE 32 – CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

CONTROL

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Marco Antonio Justo Gato	Angel Pacho Lorenzo	Javier Martínez Cordero
08/08/2022	08/08/2022	08/08/2022
[FIRMADO]	[FIRMADO]	[FIRMADO]

Se dispone del original firmado, custodiado por **ACCIONA**.

REGISTRO DE CAMBIOS

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
03	03/08/2022	Adecuación a nuevo formato.

ÍNDICE

TÍTULO	PÁG.
1. OBJETO	1
2. ALCANCE	1
3. ENCLAVAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LOS MOTORES DE YAW	1

1. OBJETO

Definir los pasos y el material necesarios para efectuar el enclavamiento y señalización de todas las fuentes de energía eléctrica que conecta con la o las turbinas y que por tanto deja la instalación en descargo eléctrico.

2. ALCANCE

Aerogeneradores MADE AE 32.

3. ENCLAVAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DEL SECCIONADOR

Maniobrar la palanca desplazándola hacia la derecha. De esta forma se secciona la circuitería eléctrica en el Centro de Transformación (lado Baja Tensión).





DE APLICACIÓN OBLIGATORIA SIEMPRE QUE SE VAYAN A REALIZAR MANIPULACIONES EN LAS BORNAS DEL INTERRUPTOR Q1.26 DEL CUADRO A1 DEL AEROGENERADOR, SERVICIOS AUXILIARES AGUAS ARRIBA DEL GUARDAMOTOR Q1.20, APIRIETE DE VIROLAS O CUANDO SE DEBA RETIRAR CUALQUIER OTRA PROTECCIÓN MECÁNICA QUE COMPORTE RIESGO ELÉCTRICO.



ESTA MANIOBRA ELÉCTRICA SOLO PUEDE SER REALIZADA POR PERSONAL AUTORIZADO SEGÚN EL RD 614/01

ANEXO

FICHA LOTO. MADE AE 32 – CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

	
CT en un prefabricado en las inmediaciones de la máquina.	Seccionador del CT, cerrado, en condiciones de operación
	
Seccionador del CT, abierto, cortando la circuitería eléctrica de la instalación afectada.	Detalle de la instalación del seccionador.
	
Consignación del seccionador	Material usado: Trabado disyuntor, candado LOTO y Señalización de la consignación cumplimentada